

Expertise

Protokoll-Nummer: 31679130
Auftrags-Nr / Referenz: MW1695270
Besichtigungsdatum: 27.12.2023
Sachverständiger: Sven Erler
Besichtigt durch: Marven Fischer

Hersteller: Hyundai

Modell: Kona, Kauai

FIN: KMHK381GFKU058066



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Typ / Modell / Ausstattung

Hyundai Kona, Kauai

Fahrgestellnummer KMHK381GFKU058066

Laufleistung (abgelesen) 57.870 km

Erstzulassung 25.11.2019

Letzte Zulassung 25.11.2019

Anzahl Halter unbekannt

Nächste HU (Abgelesen aus ZBI) 11/2025

Leistung / Hubraum 28 kw / 0 ccm

Kraftstoffart / Zylinder Elektro /

Getriebe / Anzahl Gänge Direktantrieb / 1

Antriebsart Frontantrieb

Fahrzeugart Geländewagen

Farbe / Farbcode Weiß Metallic

Türen / Sitze 5 / 5

Polsterart Alcantara/Stoff

Polsterfarbe Anthrazit-Schwarz



Angaben zum Fahrzeug

| | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Wartungsheft / Nachweis | vorhanden / vollständig | Restlauf bis Service | 10 Monat(e) |
| Schlüssel ist/soll | 2 / 2 | FZG-Dokumente | ZB#1+2 (B+S) lagen vor |
| Vorschaden / Unfall | Keine Feststellbar | Nachlackierung | Keine Feststellbar |
| Besichtigungsbedingungen | Ausreichend | Hubmittel / Grube | nein |
| Probefahrt | nicht durchgeführt | Motorlauf | durchgeführt |
| HSN/TSN | 8252 / AIO 00002 | | |
| Abgasnorm | 2017/1151;WLTP;reine Elektrofz | Feinstaubplakette | |
| zul. Gesamtgewicht | 2.170 kg | Leergewicht | |

Bereifung

Montierte Bereifung

| # | Reifengröße | Reifentyp | Hersteller | Profiltiefe |
|----|----------------|-------------------------------|------------|-------------|
| 1) | 215/55 R17 98V | Winterreifen auf Leichtmetall | Fulda | 6mm / 6mm |
| 2) | 215/55 R17 98V | Winterreifen auf Leichtmetall | Fulda | 6mm / 6mm |

Zusatzbereifung

| # | Reifengröße | Reifentyp | Hersteller | Profiltiefe |
|----|----------------|-------------------------------|------------|-------------|
| 1) | 225/45 R18 95Y | Sommerreifen auf Leichtmetall | Dunlop | 5mm / 5mm |
| 2) | 225/45 R18 95Y | Sommerreifen auf Leichtmetall | Dunlop | 5mm / 5mm |

Ersatz

| Typ | Reifengröße | Reifentyp | Hersteller | Profiltiefe |
|---------|-------------|---------------------|------------|-------------|
| Tirefit | | Ablaufdatum 08/2024 | | |

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse in Fahrtrichtung

Kurze Sachverständige Feststellungen

| | |
|----------------------|---|
| Vorgelegte Dokumente | Zum Zeitpunkt der Besichtigung lagen die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) sowie die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) vor. |
| FIN-Vergleich | Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt. |
| Besichtigung | Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich. |
| Probefahrt | Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt. |
| Motorlauf | Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. |

Wertmindernde Faktoren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung | Kosten (netto) | Minderwert |
|---------------|-------------------|---|----------------|------------|
| 1 | Stoßfänger hinten | Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung | 100,00 € | 100,00 € |
| 2 | Rad/Reifen | Leichtmetallfelge vorn links (optische Beeinträchtigung) - verkratzt / verschürft - Wertminderung | 120,00 € | 120,00 € |
| Summe (netto) | | | 220,00 € | 220,00 € |

Auftrag/Auftragsumfang

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Verkaufsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Dieses beinhaltet folgende Umfänge:

- Beschreibung von kernrelevanten Angaben zum Fahrzeug
- Dokumentation von Ausstattungsmerkmalen
(*Lieferung durch Drittdienstleister*)
- Dokumentation von Schäden, Mängeln, Fehlteilen
- Dokumentation von Vorschäden, unreparierten Vorschäden, Nachlackierungen
- eine kurze Sicht- oder Funktionsprüfung der Ausstattungsdetails sofern möglich.
(*Funktionsprüfungen von Fahrerassistenzsysteme gehören nicht zum Leistungsumfang!*)
- eine Fotodokumentation des Fahrzeuges

Grundlage zum Auftrag

Die Grundlage stellt der allgemeine Standard der TÜV SÜD Division Mobility für Wertgutachten dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Die Fahrzeugbesichtigung erfolgt im demontagefreien Zustand.

Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt werden können, verbleiben im Bereich des Prognoserisikos. Ein erweitertes Risiko besteht durch verschwiegene Mängel welche durch arglistige Täuschung hervorgerufen, und durch den sachverständigen nicht identifizierbar waren.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden gemäß dem zugrunde gelegten Standard akzeptiert.

Ein expliziter Ausweis und eine monetäre Betrachtung der zu erwartenden Merkmale innerhalb des Produktes erfolgten nicht.

Merkmale, welche in ihrer Art und Ausprägung leicht über den üblichen Gebrauch hinausgehen jedoch keine inakzeptable Beschädigung darstellen, werden ggf. unter Gebrauchsspuren dokumentiert und ausgewiesen.

Schäden oder Mängel, welche gemäß dem zugrunde gelegten Standard, nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden im Produkt unter Wertmindernde Faktoren aufgelistet.

Je nach Produktspezifikation kann ein monetärer Ausweis erfolgen. Insofern dieses stattfindet können die Kosten zu 100% dargestellt sein oder anteilig gemäß Fahrzeugalter und Laufleistung.

Vorschäden

Am Fahrzeug konnten augenscheinlich weder reparierte noch unreparierte Vorschäden festgestellt werden.



Unterschrift Sachverständiger (Sven Erler)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Abbildung 1: Frontansicht



Abbildung 2: Schräg vorne (links)



Abbildung 3: Seitenansicht links



Abbildung 4: Schräg hinten (links)



Abbildung 5: Heckansicht



Abbildung 6: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 7: Seitenansicht rechts



Abbildung 8: Schräg vorne (rechts)




Abbildung 9: Innenraum vorne



Abbildung 10: Innenraum vorne




Abbildung 11: Innenraum hinten




Abbildung 12: Innenraum hinten



Abbildung 13: Kombiinstrument



Abbildung 14: Kombiinstrument




Abbildung 15: FIN



Abbildung 16: Instrumententafel



Abbildung 17: Laderaum




Abbildung 18: Laderaum



Abbildung 19: Laderaum



Abbildung 20: Montierte Bereifung



Abbildung 21: Montierte Bereifung



Abbildung 22: Montierte Bereifung



Abbildung 23: Montierte Bereifung



Abbildung 24: Montierte Bereifung



Abbildung 25: Motorraum




Abbildung 26: Rücksitzbank




Abbildung 27: Rücksitzbank



Abbildung 28: Zusatzbereifung



Abbildung 29: Zusatzbereifung



Abbildung 30: Zusatzbereifung



Abbildung 31: Zusatzbereifung



Abbildung 32: Zusatzbereifung



Abbildung 33: Zusatzbereifung




Abbildung 34: Sonstiges



Abbildung 35: Sonstiges

 A photograph of a technical document, likely a vehicle registration card (Zulassungsbescheinigung III), showing technical specifications and identification numbers.

| | | | | | | | | |
|--------|--|-------------------|----|------------|-------|----|--------------------|------------|
| Teil 1 | 25.11.2019 | B252 | AF | AIO00002 8 | 02 | 01 | 0028/- | 1167 |
| 038 | M1 | KMHK381GFKU058066 | AF | | 04180 | - | 1800 | - |
| | HYUNDAI | | | | 1570 | - | 001760 | - |
| | QS | | | 17 | | | | |
| | F5E11 | | | | | | 002170 | 2170 |
| | E11B11 | | | | | | 01100 | 01120 |
| | | | | | | | 01100 | 01120 |
| | | | | | | | | 68 |
| | KONA, KAUAI | | | | | | | 5 |
| | HYUNDAI MOTOR (ROK) | | | | | | | |
| | FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL. | | | | | | 215/55R17 94V | |
| | MEHRZWECKFAHRZEUG | | | | | | 215/55R17 94V | |
| | 715/2007*2017/1347AX | | | | | | | |
| | 2017/1151;WLTP;REINE | | | | | | | |
| | ELEKTRO | | | | | | | 0 |
| | 0004 | 30AX | | | | | e4*2007/46*1259+02 | |
| | | | | | | | 06.08.2018 | K FQ240105 |
| | | | | | | | | |
| | P.2.:28 KW/30 MIN,150 KW/NENNLEISTUNG*BATTERIEKAPAZITÄ | | | | | | | |
| | T 120 AH*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 25.11.2019* | | | | | | | |

Abbildung 36: Dokumente



Abbildung 37: Dokumente




Abbildung 38: Dokumente




Abbildung 39: Dokumente




Abbildung 40: Dokumente




Abbildung 41: Dokumente




Abbildung 42: Dokumente



Beschädigung 1: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 1: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links (optische Beeinträchtigung) - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links (optische Beeinträchtigung) - verkratzt / verschürft - Wertminderung